



للاطلاع على النسخة الإلكترونية امسح رمز

تقرير تويوتا PRADO 2022

رقم التقرير: 14788542

رقم اللوحة: س س ر 4506

رقم التسلسلي: 591228220

رقم الهيكل: JTEBU3FJ3NK224868

معلومات المركبة

نوع المركبة	PRADO	رقم اللوحة	س س ر 4506
الشركة المصنعة	تويوتا	اللون	بني غامق
سنة الصنع	2022	وزن المركبة	2115
رقم الهيكل	JTEBU3FJ3NK224868	عدد الركاب	7
الرقم التسلسلي	591228220	نوع الهيكل	9 ركاب فأقل

ملخص التقرير



أعلى قراءة للعداد

96724 كم



عدد مالكي المركبة

2

*يشمل المالك الحالي



صور الحوادث

متوفرة



عدد الحوادث

1



عدد التفاوض

1



حالة الفحص الدوري

ساري



تم تقدير المركبة كتالف؟

لا

*مركز تقديرات الحوادث



سجلات الصيانة

لا توجد عملية صيانة



ملكية المركبة

المالك الحالي

مدة تملك المركبة
6 أشهر

تاريخ شراء المركبة
2026-03-26

المالك #1

مدة تملك المركبة
أقل من شهر

تاريخ شراء المركبة
2026-03-17

المواصفات الفنية للمركبة

نوع المركبة	LAND CRUISER PRADO	الصانع	TOYOTA
حجم المحرك	4.0 L	فئة المركبة	VXR
نوع الهيكل	SUV	نوع الوقود	Petrol
ناقل الحركة	AUTOMATIC	عدد السلندرات	6
		نوع الدفع	4WD



سجل المركبة

عدد التفاويض	1	عدد الملاك	2
عدد مرات الفحص الدوري	1	نتيجة آخر فحص دوري	ناجحة
تاريخ انتهاء الفحص الدوري	2027-03-17	نوع تسجيل المركبة	خصوصي
تاريخ تسجيل المركبة	2026-03-17	تاريخ انتهاء الاستمارة	2029-02-12

تاريخ قراءة العداد

المصدر	القراءة	التاريخ
الفحص الدوري	96724 كيلو متر	2026-03-17




سجل الحوادث

حادث 1

تاريخ الحادث	2026-07-05	مدينة الحادث	مدينة جدة
وصف الحادث	صدم مركبة متحركة	خطورة الحادث	غير متوفر
مكان الضرر	غير متوفر		

صور الحادث



تقديرات وصور الحوادث

لم يتم تقدير المركبة لدى المراكز المعتمدة



سجلات الإصلاح



أرّح منصة تعمل كمرجع لجميع إصلاحات المركبة التي تتم من خلال الورش

زيارة 1

اسم الورشة	اديشن موتورز	موقع الورشة	عسفان
رقم إذن الإصلاح	2608155373	نوع الإصلاح	حادث
تفاصيل الاضرار	غير متوفر	تفاصيل الإصلاح	غير متوفر
تاريخ الدخول للورشة	2026-08-15	وقت الدخول للورشة	05:59 PM
تاريخ الخروج من	2026-09-10	وقت الخروج من	11:50 PM

صور اصلاحات المركبة



رقم إذن الإصلاح: 2608155373

المركبة عند الدخول للورشة



